

<i>Nome strada</i>	<i>Situazione attuale</i>
<i>Via. Marco Polo:</i> Arteria principale del quartiere	La strada è priva di marciapiede ambo i lati e priva di raccolta acque bianche. Duramente colpita dall'alluvione del 18 Novembre, durante la quale ha dovuto sopportare tutto il traffico della statale 127 chiusa alla circolazione; vi si sono create delle voragini , è l'unica arteria della città dove il manto stradale, da parte della ditta del gas non è stato ripristinato.
<i>Corso Vittorio Veneto</i>	La strada dall'incrocio con via Marco Polo fino a quello con via Pizarro è priva di marciapiedi, senza illuminazione; il ponte che attraversa il canale è stretto e pericoloso per i pedoni perché è senza marciapiedi e senza illuminazione.
<i>Via Gessi</i> Strada che costeggia il "Rio Seligheddu"	La strada è priva di marciapiedi, mai ripristinati gli scavi dall' impresa per l' illuminazione, sprovvista di ringhiera lungo l'argine del canale. Metà della strada è ancora sterrata e piena di buche. In più punti l'argine del canale ha collassato.
<i>Via Gherardo da Cremona:</i> Traversa di Via Marco Polo.	La strada è priva di marciapiedi in entrambi i lati, mai ripristinati gli scavi dall' impresa per l' illuminazione.
<i>Via Malpighi:</i> Traversa di via Marco Polo	La strada è priva di marciapiedi in entrambi i lati, con fondo stradale da rifare, priva di raccolta acque bianche, mai ripristinati gli scavi dall' impresa per l' illuminazione.
<i>Via Caboto:</i> Traversa di via Marco Polo	La strada è priva di marciapiedi in entrambi i lati, mai ripristinati gli scavi dall' impresa per l' illuminazione, con fondo stradale da rifare, priva di raccolta acque bianche e dopo ogni pioggia si creano grossi disagi per via delle numerose e profonde pozzanghere.
<i>Via Marconi</i>	La strada è priva di marciapiedi in entrambi i lati, mai ripristinati gli scavi dall' impresa per l' illuminazione, con fondo stradale da rifare , strada priva di raccolta acque bianche.
<i>Via Capuana</i>	La strada è priva di marciapiedi in entrambi i lati, mai ripristinati gli scavi dall' impresa per l' illuminazione, con fondo stradale da rifare, priva di raccolta acque bianche.
<i>Via Piazzai</i>	La strada è priva di marciapiedi in entrambi i lati, mai ripristinati gli scavi dall' impresa per l' illuminazione, con fondo stradale da rifare, priva di raccolta acque bianche.
<i>Via Cortez</i>	

Olbia, 28/03/2014

Il Presidente del C.d.Q. Isticadeddu
Antioco Tilocca